

Non è sufficiente installare i parapetti, è necessario rispettare l'altezza massima di stoccaggio dell'insilato



In alternativa ai parapetti è possibile creare lateralmente dei cumuli di terra per limitare l'altezza di caduta



I parapetti a protezione dalla caduta dall'alto sono obbligatori solo in caso vi siano dipendenti in azienda

SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Viale Duca degli Abruzzi 15
25124 Brescia
Tel. 030.3838661 - 030.3838662
ServizioPSAL@ats-brescia.it

SILOS ORIZZONTALI DI STOCCAGGIO (TRINCEE)

PRINCIPALI PERICOLI



- ❗ Caduta dall'alto
- ❗ Scivolamenti
- ❗ Ribaltamento del trattore
- ❗ Investimento da materiale e attrezzature



MISURE DI PROTEZIONE


Oggetto di Valutazione e Azioni Correttive



CADUTA DALL'ALTO

Proteggere le trincee con parapetti o cumuli di terra e porre attenzione al fronte del trinciato privo di protezione

SCIVOLAMENTI In fase di desilamento porre attenzione alla rimozione dei teli di copertura camminando lungo la parete del silo o lungo il fronte del trinciato




RIBALTAMENTO DEL TRATTORE

Durante la compressione del trinciato in fase di carico, evitare di stoccare oltre il livello delle pareti laterali



INVESTIMENTO DA MATERIALE O ATTREZZATURE/INTERFERENZE Non sostare nella trincea durante le operazioni di desilamento da parte di terzi e rispettare l'altezza massima di stoccaggio dell'insilato



UTILIZZO DI SCALE PORTATILI

Utilizzare idonee scale con adeguati sistemi di aggancio per accedere al fronte del trinciato e porre attenzione alla tipologia del terreno



Per approfondimenti

(<https://www.ats-brescia.it/web/guest/agricoltura>)