


VIE DI FUGA

SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Viale Duca degli Abruzzi 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.3838661 - 030.3838662 - ServizioPSAL@ats-brescia.it



Fonte: "Regione Lombardia, d.d. 29 settembre 2004, n. 16258 - Linee Guida Regionali per la prevenzione degli infortuni in zootecnia"

VIE DI FUGA E PERCORSI PROTETTI

In tutti gli ambienti destinati allo stazionamento dei bovini (stalle, recinti, paddock, ecc.) dovranno, essere previste ad opportuni intervalli, **vie di fuga**, costituite da varchi che permettano il passaggio di un uomo, ma non degli animali. Al massimo **ogni 25 m lineari**



Nell'area per il ricovero del bestiame, sia bovino che suino, si dovranno prevedere **percorsi protetti**, con **cancelli e barriere fisse e mobili**